

IAL3Ex HQSS

An-/Abschlussset in Schumpftechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Termination Kit in shrink technology for use in hazardous areas.

Anschlusstechnik Ex
Termination Kit Ex
→ **Montageanleitung**
→ **Assembly instruction**

IAL3Ex HQSS Anschluss / Power connection

Seite/Page 1/3

1 1 Stk./pcs 140mm milchig/translucent

2 1 Stk./pcs 55mm milchig/translucent

3 3 Stk./pcs 35mm milchig/translucent

4 1 Stk./pcs 35mm transparent

5 1Stk./pcs 45mm transparent

6 1 Stk./pcs 22mm transparent

3 Stk./pcs 2,5mm² Stoßverbinder/Crimp Connectors

Permanent Stift Permanent Pen

Heizkreislabel Heating-Circuit Label


IAL3Ex HQSS

An-/Abschlussset in Schumpftechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Termination Kit in shrink technology for use in hazardous areas.

Anschlussstechnik Ex
Termination Kit Ex
→ **Montageanleitung**
→ **Assembly instruction**

IAL3Ex HQSS Anschluss / Power connection

Seite/Page 2/3



Werkzeuge / Tools



Weitere Informationen / Further Information

Einstellung Heißluftfön: 580°C / Setting Heat Gun: 580°C




IAL3Ex HQSS

An-/Abschlussset in Schrumpftechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Termination Kit in shrink technology for use in hazardous areas.

Anschluss technik Ex
Termination Kit Ex
→ **Montageanleitung**
→ **Assembly instruction**

IAL3Ex HQSS Endabschluss / End seal

Seite/Page 3/3



Weitere Informationen / Further Information

- Einstellung Heißluftfön: 580°C / Setting Heat Gun: 580°C